

Bonheiden, 17/08/11

Controleorganisme

Mechelsesteenweg 247
2820 BONHEIDEN
Telefoon 015 55 51 51
Telefax 015 55 06 30
e-mail atk@atk.be

07 -10- 2011

COFELY SERVICES N.V.

Koning Albert II-laan 30 b.28

1000 BRUSSEL

Verslagnummer PM2/01/999-01

code D+M - HB

Datum van onderzoek:16-AUG-11

Plaats van onderzoek: Rotselaar, Stationstraat 170

Afdeling MILIEU**Beperkt driejaarlijks onderzoek van bovengrondse opslagtanks volgens Vlare II.****1. Beschrijving :****1.1. Algemene kenmerken :**

Indelingsrubriek volgens Vlare I :17.3.3.2°a
Klasse volgens Vlare I : II
Ligging (mbt waterwingebied) : buiten waterwingebied

1.2. Kenmerken van de tank(s) :

tank/comp.nr:	1
firmanr:	-
type :	dubw.bovengr.
materiaal :	thermohardende kunststof
constructeur:	FORMOPLAST
constructienr:	2758 -14463D - 6168
prototypenr. :	CP04/0280-H002
volume (l.) :	30.000
diam. (m) :	2,8
lengte (m):	5,526 (hoogte)
product :	HCI 30 %
toepassing :	opslag
bouwjaar :	2005
installateur :	-
next date:	16-AUG-14

Nr(1): tanknummer, compartiment of plannummer,

Nr(2): volgnummer of noodplannummer,

Next date: datum waarvoor het volgend onderzoek moet plaatsvinden.

1.3. Dossier :

Milieuvergunning: aanwezig + zie nota

Attest aanwezig

constructeur:

Vorige verslagen : **Laboratoria E. Van Vooren:**

* Beproeversverslag keuring van bovengrondse houder met ref.
05/AA 4831 dd. 14-OCT-05.

- Beperkt onderzoek ATK; PM2/01/999-01 dd. 05.08.2008

2. Inhoud van de controle :

Aanwezigheid Vlare plaatjes bij aanwezig

vulmond(en) :

Geldigheidsdatum : 05.08.2011

Aanduidingen :

- volume. aanwezig

- opgeslagen product. aanwezig

- gevarensymbool volgens codex.	aanwezig
- volgnummer exploitant.	niet aanwezig
- rook / vuurverbod.	
- motor stilleggen.	
- kenplaten van de tanks :	aanwezig
<u>Omschrijving leidingen :</u>	* bovengrondse leidingen geplaatst boven een vloei-stofdichte vloer.
	* visuele inspectie van de leidingen : in orde.
- plaatsing leidingen :	
- ontluuchting.	vloeistofslot op dak : volledige neutralisatie
<u>Inkuiping :</u>	nvt (Houders uitgerust met permanente lekdetektie)
- volume inkuiping.	-
- steunen.	-
- afstandseisen.	-
- materiaal:	-
- vloei-stofdichtheid.	-
<u>uitwendige staat :</u>	houders geplaatst op een betonnen fundering.
- bekleding :	PE-HD
- vervormingen.	geen vervormingen vastgesteld op het ogenblik van het onderzoek
- ultrasoon diktemeting:	nvt
- fundering, zettingen:	in orde
<u>Inwendig staat:</u>	nvt
- reiniging.	-
- dakgebinte.	-
- bodem.	-
- verticale wand.	-
- lasnaden en verbindingen.	-
<u>Vloeistofdichte piste :</u>	aanwezig, aangesloten met waterzuiveringsstation Danone
- rond verdeelpompen.	-
- voor de bevoorradende vrachtwagen.	in orde
- koolwaterstofafscheider :	-
<u>Organoleptische verontreiniging :</u>	geen
- binnen de vloei-stofpiste.	-
- buiten de vloei-stofpiste.	-
- peilbuizen.	geen peilbuizen vastgesteld in nabijheid houders
<u>Type lekdetektie</u>	systeem met onderdruk in dubbele wand:
	* Rietschle Thomas Type V13
	* Serienummer 001598
- beproeving lekdetektie	simulatie van lek door verwijdering aansluiting
	luchtleiding, waardoor onderdruk/overdruk wegvalt
	waarschuwingssysteem bij 95% + elektronische sonde Maximat SU
<u>Type overvulbeveiliging :</u>	in orde
- prototypekeuring :	
- beproeving overvulbeveiliging :	visueel en akoestisch signaal : in orde
<u>Andere :</u>	
- elektrische installatie :	zie verslag vijfjaarlijkse controle
- equipotentiaalverbindingen.	nvt
- brandbestrijdingsmiddelen.	nvt
- damprecuperatie fase I:	nvt
- damprecuperatie fase II:	
- peilmeting:	* vlotter, aan zijwand houders*ultrasoon, Endress+hauser
- noodstop.	aanwezig

3. Opmerkingen :

* Geen.

Nota:

* Er is een milieuvergunning aanwezig en het produkt blijkt vergund volgens het beproevingsverslag keuring van bovengrondse houder met ref. 05/AA 4831 dd. 14-OCT-05, maar dient ons nog te worden voorgelegd.

* Pompen en leidingwerk maken geen deel uit van dit onderzoek.

* De personen tewerkgesteld in de inrichting dienen op de hoogte te zijn van de aard en van de gevaaraspecten van de opgeslagen gevaarlijke producten en van de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden.

De exploitant moet kunnen aantonen dat hij hiertoe de nodige en actuele instructies heeft verstrekt.

* Elke vulverrichting moet gebeuren onder het toezicht van de exploitant of zijn aangestelde.

* Veiligheidsprocedures, gevaarpictogrammen en PBM's : aanwezig.

4. Besluit :

De houder en de installatie voldoen aan de bepalingen van Vlare II. De vulmond(en) werd(en) voorzien van een groen ATK-plaatje.

* Het nummer van het ATK-plaatje: SC160811-1

Het eerstvolgend beperkt onderzoek dient uitgevoerd te worden ten laatste op 16-AUG-14.

De directeur,

Ir. K. CAERS

De onderzoeker,

Marc Schepers

Nota's :

1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. 2. De resultaten van de controle hebben uitsluitend betrekking op de gecontroleerde toestellen of installaties.

Printed by ATK-SC - on 17-AUG-11 - ValID 24698919 - Or SCN 61579264522 - PM2/01/999-01 - 17-AUG-11 - 8999 - © ATK 1999..2011
Created by ATK-SC on 17-AUG-11 - 412 - Last modified by ATK-SC on 17-AUG-11 - 416 - Type : Bovengrondse tank(M2F)